

△特雷勒堡车轮系统公司的产品于2018年4月1日全球提价,在北美最高提升10%,欧洲提高4%,其他地区提高5%。

MTD(www.moderntiredealer.com),

2018-03-28

△Les Schwab轮胎中心公司由于胶料未完全硫化而导致胎面可能与胎体粘合不牢召回41 336条翻新载重轮胎。潜在受影响轮胎生产于2017年第42至50周,其DOTR编号为RDNJ4217RS—RDNJ5017RS, RNVK4417RS—RNVK5017RS 和 RCEE4217RS—RCEE5017RS。

MTD(www.moderntiredealer.com),

2018-03-29

△Alliance轮胎美洲公司的所有产品由于原材料成本上升而于2018年5月1日提价6%。该公司承诺“以有竞争力的价格提供高质量产品”。

MTD(www.moderntiredealer.com),

2018-04-17