

# XHM-140/20型密炼机中胶料混炼工艺分析\*

张海 贺德化 李钦民 马铁军 赵良知

(华南理工大学 510641)

**摘要** 应用密炼机中胶料混炼和流变理论,采用 MGKJ 密炼机微机监控系统对混炼过程进行监测。对混炼过程功率曲线和有关参数进行统计分析,建议在整个混炼过程中控制好三点:加填料的 *a* 点,结束混炼的 *c* 点和扫粉的 *d* 点。建议在现有设备和新建设备上采用先进的 MGKJ 密炼机微机监控系统。

**关键词** 密炼机,混炼过程,功率曲线,瞬时功率控制

密炼机中胶料的混炼工艺是橡胶厂十分关注的课题,它不仅对后序加工工序有影响,而且影响着产品的最终质量。为进一步完善混炼工艺,对混炼过程进行科学分析,作者根据密炼机中胶料混炼理论和流变学分析<sup>[1,2]</sup>,采用 MGKJ 密炼机微机监控系统<sup>[3,4]</sup>对某工厂密炼机中混炼胶的第一段混炼过程进行监测,对所录取的 100 批胶料的生产数据(见图 1)进行统计分析,评估混炼工艺状态,测定第一段混炼胶的塑性值。

## 1 数据收集

试验数据是在 XHM-140/20 型密炼机正常生产时,胎面胶料两段混炼的第一段混炼过程中收集的,现场采用时间控制方法。混炼工艺规程规定总的混炼时间为(8±1) min。收集到的数据(见图 1)有加填料、油料前的开机时间 *t<sub>a</sub>*,排料时间(即总时间)*t*,混炼时间 *t<sub>m</sub>*(*t<sub>m</sub>*=*t*-*t<sub>a</sub>*),加填料、油料前的瞬时功率 *P<sub>a</sub>*,排料点瞬时功率 *P<sub>e</sub>*,加填料、油料后的峰值瞬时功率 *P<sub>c</sub>*,加填料、油料前消耗的能量 *E<sub>a</sub>*,消耗总能量 *E* 和混炼消耗能量 *E<sub>m</sub>*(*E<sub>m</sub>*=*E*-*E<sub>a</sub>*)等。并对第一段混炼胶塑性值进行测定。




图 1 MGKJ 密炼机微机监控系统  
对混炼过程记录图

*a*—加填料点; *b*—功率最低点; *c*—功率最高点;  
*d*—扫粉点; *e*—混炼结束点; 1—累积能量  
 曲线; 2—瞬时功率曲线  
 \*—为 10s 积分(下同);下列各图注均同此

## 2 结果分析

### 2.1 总体分析

从有关资料看出:在采用人工操作时间控制的条件下,排料时间 *t* 的平均值接近期

\* 国家自然科学基金资助项目。

程规定( $8 \pm 1$ )min下限的占70%，且每批胶料间的波动较小(个别除外)，从而可证明操作者是希望在满足基本要求的条件下，尽量节省时间。从表1可以看出，胶料塑性值 $Y_1$ 的平均值虽在要求( $0.20 \pm 0.03$ )范围内，但接近下限，而且在不合格的胶料中，绝大多数的 $Y_1$ 是偏小的。加填料、油料前的开机时间和能量消耗波动很大，时间最长的为170s，最短的为80s，能量消耗最多的为 $5.46\text{ kW} \cdot \text{h}$ ，最少的为 $0.403\text{ kW} \cdot \text{h}$ (数据略)，从而造成胶料塑性值波动加大，使得很多批次胶料的混炼结果与最佳状态相差甚远。

表1 第一段混炼统计数据

项目	平均值(A)	差值(B)	均方差(C)	C/A, %
$t, \text{s}$	445.0	150.0	25.8	5.8
$t_a, \text{s}$	113.3	90.0	21.0	18.6
$E, \text{kW} \cdot \text{h}$	14.3	6.3	1.3	9.3
$E_a, \text{kW} \cdot \text{h}$	2.67	5.06	1.36	50.7
$P_e, \text{kW} \cdot \text{h}$	0.378	0.159	0.047	12.4
$P_a, \text{kW} \cdot \text{h}$	0.216	0.295	0.106	48.9
$Y_1$	0.184	0.130	0.028	15.5

## 2.2 加填料、油料前的混炼状态

加填料、油料前胶料的粘度(塑性值)对填料、油料的混入速度和分散状态影响很大，为此针对加填料、油料前不同混炼状态下的混炼结果进行了分析。本批生产胶料为经过塑炼的烟片胶。就这批胶料的混炼过程记录图，可明显地分为两类：第1类如图1，在这一阶段功率曲线升起；第2类如图2，功率曲线未升起，生胶和中料投入后，压砣未下压，胶料在密炼室中打滑，起不到补充塑炼的作用。在加入填料、油料，压砣下压到位后，功率曲线迅速升起，时有超负荷的可能，需随时减压或者将压砣提起。图2中的功率曲线峰值比图1的高，但其下降速度比图1的慢，这样不仅能量消耗大，而且混炼时间长。

比较图1和3，此阶段功率曲线均升起，




图2 混炼过程记录图




图3 混炼过程记录图

而且随着时间的延长曲线还微微下降。图1中， $t_a = 110\text{s}$ ,  $P_a = 0.265\text{ kW} \cdot \text{h}$ ；图3中， $t_a = 190\text{s}$ ,  $P_a = 0.254\text{ kW} \cdot \text{h}$ 。从图3可以看出，由于 $t_a$ 的延长，结果功率曲线峰值(c点)不高，填料很快混入，分散的任务只能留给第2段混炼。这种情况不仅能量消耗大( $15.16\text{ kW} \cdot \text{h}$ )，混炼时间长( $520\text{s}$ )，而且质量不理想。

从以上分析可见，工艺条件和填料、油料添加点(a点)的确定对混炼过程状态的好坏具有决定性的作用。

## 2.3 扫粉时间(d点)的选择

加入填料、油料后压砣下压，主要作用有二：一为填料混入胶料，填料集聚体破碎和分散；二为剪切力对胶料产生力化学作用，大分子链断裂，分子量变小，粘度下降。在功率曲线上，曲线从峰值处迅速下降转变为缓慢下

降,表明填料的混入已基本结束(即图4\*处),此时为扫粉的最佳时间,既可将密炼机外的少量粉料扫入室内,又有可能使室内胶料有一较大翻转,这对整批胶料的均匀性是有好处的。若单独投入油料,则d点为最佳投入油料点。

从图1,2,4和5中可以看出,图1和2的扫粉点控制得好,图4和5的扫粉点均拖得太后,如图4的扫粉点提前130s,图5的提前40s就很好了。




图4 混炼过程记录图




图5 混炼过程记录图

## 2.4 排料点(e点)的确定

排料点(e点)即混炼结束点。该点的确定应考虑各种配合剂是否混合均匀,胶料是否达到工艺加工和制品性能所要求的塑性

值。正常情况下,混炼完成混合均匀在前,达到所要求的可塑性在后。当转子转速为 $20\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 时,扫粉后压砣下压,40—60s后排料较合适。若为时间控制,最终应满足总混炼时间的要求;若为能量控制,最终应达到某一能量消耗值;若为瞬时功率控制,最终应达到某一瞬时功率值。本批胶料混炼采取时间控制,混炼胶的主要质量指标——塑性值基本符合要求,这一点在第2.1节中已谈到。

进一步考察混炼胶塑性值 $Y_1$ 与总混炼时间 $t$ (图6)、总能量消耗 $E$ (图7)和排料点瞬时功率 $P_e$ (图8)的散点图可以看出, $Y_1$ 与 $t$ 和 $E$ 无明显关系,却具有随 $P_e$ 下降而上升的趋势。这样,本批那些塑性值偏低而不合格的胶料,只要混炼时间稍延长,待 $P_e$ 下降一些再排料,就可满足要求。由此可见,采用瞬时功率控制比时间和能量控制好。根据流变学理论,密炼机功率与密炼室中物料粘度成正比,采用瞬时功率控制排料,便可在预知混炼胶粘度(塑性值)的情况下结束混炼,从而可保证塑性值是合格的。

## 3 小结与建议

### 3.1 小结

(1)操作人员主观上有尽量节省时间的想法。70%批次的胶料总混炼时间在7—




图6 总时间 $t$ 与一段混炼胶 $Y_1$ 的散点图




图7 总能量  $E$  与一段混炼胶塑性值  $Y_1$  的散点图




图8 排料点瞬时功率  $P_e$  与一段混炼胶塑性值  $Y_1$  的散点图

7.5min，并有近10%批次的混炼时间不到7min(规程规定的下限)，但也有超过9min的，这并非是操作者所希望的。

(2)如图2所示，加填料前密炼机不起负

荷的批次占20%以上，加填料和压力后负荷急剧升高，混入较慢，结果使其中一半以上的批次塑性值不合格。另外，加填料加压点和扫粉时间的前后波动对混炼的影响，大都为操作者所不知或无法判断。

(3)根据对混炼过程功率曲线的分析，图1所示的混炼过程应属较佳的一个，与其相近的混炼过程约占20%。如与表1中的平均值比，每批混炼时间还可缩短25s，而总的能量消耗约需增加0.5kW·h。这是由于塑性值  $Y_1$  总结果偏小[与要求( $0.20 \pm 0.03$ )比]，而要减少塑性值偏小的不合格批次，就必须增加能量消耗。

### 3.2 建议

(1)从整个混炼工艺看，炼好一批胶应掌握好三点，即a点、e点和d点。

(2)从以上分析看，要提高现有技术水平应从两方面考虑。第一，利用现有设备方面：①采用MGKJ密炼机微机控制系统，加强科学的质量管理，使操作者充分掌握生产情况；②采用密炼机混炼理论优化工艺，提高效率，节能节时；③采用瞬时功率控制法，保证胶料高质量。第二，发展新建设备方面：①采用先进的密炼机和自动控制系统；②实现混炼的智能化控制，这样可以自动控制生产，排除由操作者因素带来的干扰。

### 参考文献

- 1 张海等. 密炼机橡胶混炼工艺的瞬时功率控制法. 橡胶工业, 1993; 40(6): 348