

△大陆轮胎美洲公司因帘线透过气密层而召回655条11R22.5规格G负荷级别Conti Hybrid HS3轮胎。大陆称,该问题可能导致轮胎突然失压而提高撞车风险。召回轮胎识别号(TIN)为A33TKWUX, DOT日期编码为0918—1118,生产时间为2018年3月4—24日。

MTD(www.moderntiredealer.com),
2018-05-29