

△双钱控股公司和中国制造者联盟公司(CMA)发布手机APP,帮助用户寻找附近的双钱经销商。该APP还允许用户根据轮胎规格和充气压力计算双轴和单轴用轮胎的负荷极限等。

MTD(www.moderntiredealer.com),

2018-07-16

△大陆轮胎美洲公司在美国召回3 917条Conti Coach HA3商业载重轮胎(在北美召回5 356条,在加拿大和墨西哥分别召回61和1 378条)。召回的315/80R22.5 157/154 L轮胎生产于2017年8月27日至2018年4月28日。

在这些轮胎上可能看到帘线透过气密层,气密层透气会导致胎侧鼓包或脱层,使轮胎持续使用中出现缓慢或突然失气,进而可能导致车辆失控。召回轮胎的DOT编号为A372KWUU 3517—A372KWUU 1618。

MTD(www.moderntiredealer.com),

2018-07-02