

格率。

(3) 使用沥青代替凡士林,提高了水胎包皮胶粘性,改善了 CIIR 包皮胶与主体材料 NR 的共交联性,小规格水胎使用后脱层现象明显减少。

国内外简讯 11 则

辽宁省经济贸易委员会近日公布了首批辽宁省专业技术服务中心名单,认定专业技术服务中心共 55 家,其中橡胶行业仅有辽宁轮胎集团有限责任公司(辽轮集团公司)一家。辽轮集团公司被认定为辽宁省橡胶制品检测技术服务中心后,可面向社会中小企业对各种橡胶制品原材料进行理化性能分析、检测;对各种橡胶制品的半成品、成品进行性能检测;对轮胎进行高速、耐久、强度、水压爆破、静负荷性能、X 光、均匀性能等检测;提供乘用车轮胎、斜交轮胎、全钢载重子午线轮胎等各种轮胎的配方设计、结构设计、工艺设计和模具设计等。

(辽宁轮胎集团有限责任公司 郭振兴供稿)

2002 年 1~6 月份,三角集团有限公司完成工业总产值、销售收入、利润、利税和出口交货值分别同比增长 18.34%,15.84%,88.48%,45.57%和 6.78%。各项主要经济指标继续保持行业领先水平,产值、利税指标均位居行业首位。

(三角集团有限公司 路 军 岳忠桥供稿)

中国橡胶工业协会轮胎分会办公室主任和通讯员联席工作会议于 2002 年 8 月 12~15 日在杭州举行。出席会议的代表达 60 多人,轮胎分会副秘书长谈玉坤及欧阳洪利先生分别就“轮胎工业的发展情况”和“轮胎行业的经济概况”做了精彩的报告,会上表彰了先进,对 2001~2002 年度工作进行了总结。

(本刊编辑部 李静萍供稿)

国家重点工程连霍高速公路安徽段近日建成通车。全长 53.9 km 的连霍高速公路安徽段的起点是皖苏交界的老山口,终点是皖豫交界的供河集朱大厂,设计标准为双向 4 车道。它的通车标志着连霍高速公路东线连云港至宝鸡线的贯通。

(摘自《中国汽车报》)

自 2001 年 5 月开始,福特公司召回了数百

(4) 调整后的水胎包皮胶经过一年的使用,生产工艺稳定,成品轮胎胎里缺陷减少,水胎使用寿命提高。

收稿日期:2002-04-18

万条与其 Explorer 运动车死亡事故有关的费尔斯通轮胎,今年 3 月份福特公司结束了免费更换有隐患轮胎的召回活动。

IRJ,62,36(2002)

继年初普利司通和大陆宣布就使用普通轮胎的跑气保用轮胎技术合作协议签订以后,3 月份又宣布将进一步扩大合作范围。大陆跑气保用轮胎采用金属和橡胶支撑环支撑泄气轮胎,而普利司通采用橡胶增强胎侧的技术。

IRJ,62,36(2002)

据伊朗工业和采矿部宣布,伊朗本国轮胎产量不能满足需求,伊朗 460 万辆汽车需要 22 万 t 轮胎,而 2001 年的轮胎产量只有 18.2 万 t,进口了 4 万 t。

IRJ,62,36(2002)

2001 年世界上轮胎销售额超过 130 亿欧元的公司有普利司通、固特异和米其林,50 亿欧元以上的有大陆,25 亿~30 亿欧元之间的有住友、倍耐力和横滨。

TA,[5],66(2002)

2001 年美国载重替换胎市场固特异占 22%,米其林占 20%,普利司通占 18%,费尔斯通、通用、横滨各占 6%,登普普、东洋各占 4%,大陆占 3%,其它公司占 11%。

TA,[5],68(2002)

与 2001 年相比,今年全美向翻胎厂供应的胎面胶将增长 2.2%,预计 2002~2007 年间胎面胶年均增长率为 1.8%。2001 年全美共翻新轮胎 1 640 万条,今年将增加 30.6 万条。

RPN,2002-04-29,P3

2001 年 4 月,得克萨斯州一男子乘坐的汽车因一条 Kelly 轮胎毁坏发生翻车事故,致使其身亡。迪瓦勒县法院判固特异赔付 3 690 万美元。固特异将以该胎已使用 9 年,经过 4 次可见修补,且最后一次修补不当为由提出上诉。

RPN,2002-05-20,P12