

高轮胎的制动性能和抗水滑性能,从而提升轮胎的驾驶安全性能。

P Zero 轮胎胎面胶采用纳米配合技术,以确保胶料的稳定性,保护胎体在极端受压条件下不发生变形,延长胎面使用寿命。

P Zero 轮胎在极速行驶时发挥出快速而准确的反应能力,其安全性能、低噪声性能、抓着性能、舒适性能使超级跑车车主获得极大的驾驶乐趣。

罗永浩

## 印度 6 月份天然橡胶接近零出口

据美国《橡胶世界》报道,由于印度当地天然橡胶价格与国际市场价格相差悬殊,印度 2009 年 6 月份的天然橡胶出口量仅为 16 t,而 2008 年同期为 9 451 t。

3 号烟胶片(RSS-3)2009 年 6 月 6 日在印度当地的报价为每千克 98.50 卢比,而新加坡商品交易所的报价则是每千克 79.46 卢比。印度和国际市场的巨大差价使天然橡胶出口严重受阻。据业内人士估计,在未来几个月内,这种差额幅度仍有可能扩大。据印度橡胶局的最新统计,2009 年 4~6 月,印度天然橡胶的出口总量仅为 834 t,而 2008 年同期为 1.63 万 t;印度 6 月份的天然橡胶产量为 5.45 万 t,而 2008 年同期为 6.22 万 t;天然橡胶消费量为 7.20 万 t,而 2008 年同期为 7.41 万 t。

国义

## 普利司通召回轮胎 12.7 万条

据美国《轮胎评论》报道,近日普利司通美洲公司宣布召回 12.7 万条商品名为 Firestone FR380、规格为 P235/75R15 的轮胎,并免费为用户更换新轮胎。这批问题轮胎是该公司设在哥斯达黎加的圣约瑟轮胎厂在 2007 年 9 月 9 日至 2008 年 7 月 2 日期间生产的,绝大部分在美国替换轮胎市场销售,也有少量轮胎销往了加拿大。这批轮胎由于胎面底层胶厚度不足,可能会导致胎面扭曲变形或胎面脱空。

国艺

## 锦湖召回 3.63 万条轻卡轮胎

据美国《轮胎评论》报道,近日美国国家公路交通安全局(NHTSA)就锦湖轮胎美国公司在美国市场销售的某些轻型卡车轮胎发出了召回通知。锦湖公司将陆续通知车主,为其免费更换新的轮胎。这批要召回的 3.63 万条轮胎是 2008 年 12 月 7 日至 2009 年 6 月 13 日期间生产的商标名 Kumho Mohave A/T 的轮胎,其规格分别为 LT225/75R16, LT245/75R16 和 LT265/75R16。NHTSA 认为,装配有这批轮胎的轻型卡车在负重状态下或行驶在乡间小路时,车辆的操纵性能变得很差,容易致使车辆左右摇晃甚至发生撞车事故。

果易

## 朗盛与韩泰签订 基橡胶供货协议

据美国《橡胶世界》报道,亚洲市场的重要性日益凸显,朗盛集团最近与韩国轮胎制造商韩泰轮胎公司签署了为期 5 年的供货协议。该协议规定,朗盛集团将在 2010~2014 年为韩泰轮胎公司供应丁基橡胶。早在 2007 年,朗盛公司就已经与韩泰轮胎公司签署了长期供货协议,为韩泰轮胎公司供应丁苯橡胶和顺丁橡胶。

郭毅

## 巴斯夫将提高 苯胶乳产品价格

巴斯夫公司日前宣布,该公司将提高其在美国和加拿大地地区的 Styrofan<sup>®</sup> 和 Styronal<sup>®</sup> 丁苯胶乳价格,实施时间为 2009 年 8 月 1 日。这 2 种牌号的丁苯胶乳广泛应用于粘合剂、建筑涂料、密封胶、建筑和造纸等领域。据公司负责人解释,由于原材料价格上涨,特别是苯乙烯和丁二烯价格以及运输费用等相继上涨,公司才做出此决定。

尚轮

▲为加大斜交轮胎出口,双星青岛轮胎总公司通过了严格的 SNI 认证,取得了进军印度尼西亚市场的通行证。

王开良 杨宝佐